

Empresa: Cardinal Health

Elemento inspeccionado: Mezanine de embarques. Transformador X7

Análisis y recomendaciones: Hot spot fase 2 en conexión a la bobina # 2. Limpiar y reajustar conexión

Inspeccionado por: Ing. Fernando Castillo



Object Parameter	Value
SP1	107.5°C
SP2	42.8°C